



Wanne WZ112 "ALT" mit NH00 Sicherungslasttrennschalter ohne Abdeckung



Wanne WZ101 "NEU" mit ABB Lasttrennschalter ohne Abdeckung



Die RCD-Schutzschalter dürfen nur sortenrein ausgetauscht werden.



Der Austausch ist auf dem Prinzip-Schaltbild und in der Dokumentation des Verteilers zu vermerken.

Hierzu verwenden Sie die mitgelieferten Aufkleber „Prinzipschaltbild“ und „Umgebaut durch xxx, am xxx“.

Nach der Umrüstung muss eine Prüfung nach DGUV 3 und eine Prüfung nach Erstinbetriebnahme gemäß DIN VDE 0100-600 durchgeführt werden.




Die Herstellerkonformität bleibt nur erhalten, wenn die Umrüstung laut beiliegender Montageanleitung durchgeführt und alle Änderungen korrekt dokumentiert wurden .

Montageanleitung Umrüstung auf ABB-XT1 Schalter nach DIN VDE 0100-704 (VDE 0100-704):2018-10



1. Mutter entfernen und Bohrschablone auf Gewindebolzen ausrichten
2. Hier beide Löcher anzeichnen
3. $\varnothing 3,2$ mm Bohren und anschließend M4 Gewinde schneiden
4. ABB Schalter mit diesen beiden Schrauben mit Bohrschablone als Zwischenlage auf Montageplatte anschrauben.

mögliche Varianten
je nach Ausstattung



Bohrschablone/Zwischenlage

Bosecker
Stromverteilersysteme

F W **WALTHER-WERKE**
FORTSCHRITT SEIT 1897